

ÇİFTLİK HEYELANI (SİNOP)

Çiftlik Landslide (Sinop, Northern Turkey)

Y. Doç. Dr. T. Ahmet ERTEK*

Dr. Hüseyin TUROĞLU

Prof. Dr. Banış MATER

ÖZET

Orta Karadeniz Bölümünde özellikle Sinop çevresinde litoloji, iklim ve topografya şartları denetiminde sık aralıklarla kütle hareketleri olmaktadır. Buradaki kütle hareketlerini toprak akmaları, heyelanlar, toprak kaymaları ve kısmen creeping örneklere ile tanımlayabiliriz.

Çiftlik heyelani da bu çerçevedeki heyelan örneklerinden birisidir. Ancak diğerlerine göre önemi, üzerinden Sinop - Samsun karayolunun geçmesidir.

ABSTRACT

Frequent mass movements appear under lithologic, climatologic and topographical conditions in Middle Black Sea Section. Mass movements here are usually in the form of soilflows, landslides, soil slides and partially creeping. The Çiftlik landslide is one of the samples to such movements in the area. However its importance is due to passing of the Sinop - Samsun highway.


Giriş:

Çiftlik heyelani Sinop - Samsun karayolu üzerinde (Şekil 1), Sinop'un güneybatısında, şehre 12 km uzaklıkta, Çiftlik köyünün Ağaçlı Mahallesinin hemen kuzeyindedir (Şekil 2).

Sözkonusu heyelan, Sinop çevresindeki kütle hareketlerinden örneğin: Demirciler, Deliler, Babaçay (ÖNER - ÇİÇEK - 1987), Gelincik, 33 Evler, Korucuk, Melekşah ve diğer alanlarda meydana gelmiş heyelanlardan birisidir. Hareketin günümüze kadar sık aralıklarla tekrarlanması sonucu Sinop - Samsun karayolu her defasında bundan etkilenmiştir. Karayolu, heyelan kopmalarına neden olarak doğuya doğru kıyı yönünde hareket ederek parçalanmıştır. Bölgede yağışlı dönemlere bağlı olarak hareketin mekanizması çalışmaya başlamakta ve karayolu'nun değişik bölümlerini hasara uğratmaktadır. 1960 yılında inşa edilen Sinop - Samsun karayolu yapıldığı yıldan bugüne kadar sık sık kütle hareketlerin uğramış ve karayolu zarar görmüştür. İlk büyük hareketin 1985'lerde başladığı (ÖNER - ÇİÇEK - 1987), ancak 1993 Ağustos'unda da tekrardan harekete geçen heyelan

* İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, İstanbul

ERTEK - TUROĞLU - MATER - 1993



Şekil 1 - Lokasyon haritası

lanlar, toprak akmaları, toprak kaymaları, creeping, oturma ve çökme gibi kütle hareketleri, böyle alçak platoluk bir alanda çok sık aralıklarla meydana gelerek, tekrarlanmaktadır. Bu tip kütle hareketlerinin oluşum şartlarına uygun ortam içeren alanlar, Sinop çevresinde geniş yayılım alanına sahiptir. Bu sebepten, çok küçük değişkenler ile birlikte hareket başlamakta ve bazen bölgesel, bazen lokal ve yaygın olarak da küçük çapta içe içe kütle hareketleri özellikle de heyelanlar tek tek ya da birarada görülmektedir.


Heyelan olaylarına sebep olan faktörler ve bunların etkili olduğu alanlardan, özellikle Sinop çevresi, yağış ve bitki örtüsü tahribinin sebep olduğu heyelan alanlarına dahil olmaktadır (SÜR - 1972, Türkiye'nin Heyelan Haritası).

Heyelanın oluşum mekanizması:


Ciftlik heyelanı litoloji, yağış ve eğim faktörlerinin kontrolü altında dairesel kayma (Rotational landslide = dönerek kayma) hareketleri ile çalışmaya başlamıştır (Şekil 4).

Karayolunun Ağaçlı Mahallesi nin hemen kuzeyini etkilemiştir. Karayolunda bozulan mesafe yaklaşık 500 m kadardır. Karayolunun bu bölümü 0 - 5 m'lik bir yükselti farkına uğramıştır. Yeni güzergah, heyelan yarası (heyelan kopuğu) içindeki blok parçaları üzerinde, stabilize olarak tesviye edilerek yenilenmiştir (Şekil 3) (Foto 1).

Kapsamları ve oluşumları farklılıklar gösteren heyel-



Şekil 2 - Çiftlik heyelani (Sinop) topografya haritası



ERTEK - TUROĞLU - MATER - 1993




Foto 1: Çiftlik heyelanı (Sinop). Heyelan yarası üzerindeki yeni yol, kuzeye bakış.




Foto 2: Çiftlik heyelanına denizden ve batıya bakış.

Heyelan yarasının deniz seviyesinden 45 - 50 m yükseklikte yer aldığı bu helyelandaki ana litolojik birimler alta Eosen'in flişleri, üstte ise marn, kum, kumtaşları ardalanmalı Plio - Kuaterner formasyonları ile temsil edilir (ERİNÇ - İNANDIK - 1955; İNANDIK - 1956; AKKAN - 1975).

Tablo 1 - Sinop ili aylık ve yıllık ortalama yağış tutarları(mm) (D. M. İ. - 1984).

Yukarıdaki tabloya baktığımızda, Sinop'un 50 yıllık toplam yağış tutarı 644 mm'dir. Ortalama aylık yağış tutarlarına göre, en yüksek değerler Ekim - Ocak dönemlerini kapsamaktadır. Temmuz en düşük değere ulaşan aydır. Ancak Mayıs'a nazaran Haziran ayındaki hafif alçalım ve Temmuz'a nazaran biraz yükselim burada yaz saçanaklarının varlığına karşılık gelebilir.

Sinop - Gerze arasında kıyı ve onun hemen batısındaki platoluk kesim kabaca E - W yönlü yapısal doğrultulara dolayısıyla kıvrım eksenlerine ve de aynı yönlü paralellik gösteren vadi ve sırt sistemlerine de uygundur. Topografya eğimi bahsi geçen sahada doğuya doğrudur. Bu değer kıyıda $13-15^{\circ}$ arasında iken su bölümü çizgisine doğru 20° ye kadar çıkar. Sinop çevresindeki kütle hareketleri ve özellikle Çiftlik heyelanının gelişim yönü ile uygunluk gösterir.

Özellikle Eosen flişleri içindeki kller, yağışlı dönemlerde bünyelerine su alarak şişerler. Suya doygunluk düzeyine ulaşırlar. Bunu takiben üzerlerindeki Plio - Kuaterner formasyonları ile arasında bir kayma yüzeyi oluştururlar. Ayrıca artan karayolu trafiğinin getirdiği yoğun yönlü basınç ve titreşimler hareketi hızlandırıcı bir süreç olarak görülür. Sonuçta yamaç dengesinin bozulmasını artırır. Bir de, kıyıda falezlerin alt kısımlarından tonlarca basınç oluşturarak gelişen dalga dinamigi, hızlı kütle hareketlerinin gelişmesinde ikincil derecede öneme sahip etkenlerdir (Foto 2).

Sonuç ve Öneriler:

Sinop ili hızlı nüfus artışına bağlı olarak şehirsel büyümeye süreci içindedir. Şehir büyümeye yönü, kitle hareketlerine uygun güneydeki fliş arazisinin dışında olmalıdır. Fliş arazilerindeki mevcut yerleşimler, gözlem ve kontrol altına alınmalıdır. Geriye kalan fliş arazileri tarım alanları olarak tercih edilebilir.

Kütle hareketleri tehlikesi taşıyan sahalarda doğal dengeyi bozacak yapılaşmalarдан kaçınılmalıdır. Buna rağmen, bir zorunluluk söz konusu ise

aşağıdaki parametrelere hassasiyetle uyulmalıdır:

- a) Binalar az katlı, mümkünse bahçe içinde ve tek kat olmalıdır.
- b) Yüzeysel drenaj ağı ve kanalet sistemi tesis edilmelidir.
- c) Sahanın topografik eğim derecesi tesviye (Dolgu, topuk, istinad v. s.) edilmelidir.
- d) Fosseptikler kontrol altına alınmalı ve yenilerine izin verilmemeli, kanalizasyon, yağmur suyu şebekeleri inşa edilmelidir.

Bölgeden geçen Sinop - Samsun karayolu için alternatif güzergah düşünülmelidir. Buradaki trafik yoğunluğu minimuma indirilmeli ve karayolu titreşimine neden olan faktörler ortadan kaldırılmalıdır.

Alternatif otoyol güzergahı, heyelanlı bölgenin batısındaki Karasu vadisi ile kıyı arasındaki su bölümünü (Aşınım yüzeyi, plato düzlikleri v. b.) takiben; arada ki vadiler ise viyadük (viaduct)'ler ile bağlanmak suretiyle geçirilmelidir. Maliyeti biraz yükseltmekle birlikte doğal afetlerden ve dolayısıyla sık sık tekrarlanan karayolu yapım, bakım, tamir masraflarından da kaçınılmış olacaktır.

Sonuç olarak, doğal afetler teknik imkanlarla önlenebilir gibi görünmekle yapılan problemi önleme çalışmaları sadece kamuflaj olarak kalacaktır. Dolayısıyla Sinop - Samsun sahil şeridi ve gerisindeki kütle hareketlerine müsait sahanın her türlü şehirsel aktiviteden uzak düşünülmesi ve buralardan yapılaşma olmaksızın, doğal dengeyi bozmadan faydalılanması gereklidir.

Ekleme:

Bu derginin basımı esnasındaki günlerden birinde, yani 24 Şubat 1994'de TRT Haber Merkezince bildirilen karayollarımızdaki son durumda, yine Çiftlik mevkiiindeki bir heyelandan bahsedilmiştir: "Samsun - Sinop karayolunun 158. km.'inde heyelan nedeniyle geçiş servis yolundan verilmektedir. Sürücülerin heyelanlı kesimlerde dikkatli olması, trafik işaret ve işaretçilere uyulması önemle duyurulur."

Faydalanan kaynaklar

- AKKAN, E. (1975): Sinop Yarımadasının Jeomorfolojisı. A. Ü. D. T. C. F. Yay. No: 261, Ankara.
- BARKA, A. A. and others (1983): Neotectonics and seismotectonics of Sinop region and its importance for the site selection of II. NPP of Turkey (abstract). Annual meeting of Chamb. Geol. Eng. Turkey.
- BARKA, A. - SÜTÇÜ, Y. F. (1993): Sinop Yarımadası Çevresindeki Geç Pleistosen (Karakat) Çökellerinin Özellikleri ve Tektonik Yorumu. Türkiye Kuvatneri, 17 - 19 Kasım 1993 Workshop, Bildiri Özleri s:41 - 42, İ. T. Ü. Ayazağa, İstanbul.
- DOĞU, A. F. - ÇIÇEK, İ. - GÜRGÜN, G. (1989): 23 Haziran 1988 Çatak Heyelanı (Trabzon - Maçka). Coğr. Araş. Sayı: 1, s:103 - 107, Ankara.
- D. M. İ. (Devlet Meteoroloji İşleri Gn. Md.) (1984): Ortalama Ekstrem Kiyimetler Sıcaklık ve Yağış Değerleri Bülteni, Ankara.
- ERİNÇ, S. - İNANDIK, H. (1955): Les dépôts pléistocènes observés sur la côte Nord de la Turquie. Review, Nu:2, pp:85 - 92, İstanbul.
- İNANDIK, H. (1956): Sinop - Terme Arasındaki Kıyıların Morfolojik Etüdü. T. Coğr. Derg. Sayı:15 - 16, s:21 - 45, Ankara.
- KARABIYIKOĞLU, M. (1984): Sinop Yarımadası Geç Pleistosen Çökellerinin Çökelme Ortamları; Regresif ve Transgresif Kıyı Çizgisi ve Kumulu İstifisi. Jeom. Derg. Sayı:12, s:1 - 21, Ankara.
- KURTER, A. (1981): "Tatbiki Jeomorfoloji" ders notları. İstanbul.
- ÖNER, E. - ÇIÇEK, İ. (1987): Heyelan Olayları ve Karadeniz Kıyı Şeridinden Örnekler. Jeomorfoloji Dergisi, Sayı:15, s:53 - 64, Ankara.
- SÜR, Ö. (1972): Heyelan Olaylarına Sebep Olan Faktörler ve Bunların Türkiye'de Etkili Olduğu Alanlar, A. Ü. D. T. C. F. Coğrafya Araştırmaları Dergisi, Sayı:5 - 6, s:215-222, Ankara.

★1941★